



**MaP-13**  
Verputz  
Wand  
✔ Asbest




**MaP-17**  
Verputz  
Wand  
✔ Asbest



**MaP-16**  
Anschlagkitt  
Fensterrahmen  
✔ Asbest




**MaP-12**  
Fliesenkleber  
Boden  
⚠ Asbest




**MaP-9**  
Fliesenkleber  
Boden  
⚠ Asbest




**VB-6**  
Faserzement  
Unterdach  
✔ Asbest




**Grundriss Erdgeschoss**




**MaP-18**  
Faserzement  
Fassade  
✔ Asbest




**MaP-11**  
Verputz  
Wand  
✔ Asbest




**MaP-10**  
Fliesenkleber  
Wand  
⚠ Asbest




**MaP-15**  
Fliesenkleber  
Wand  
⚠ Asbest



**MaP-14**  
Verputz  
Wand  
✔ Asbest




**MaP-7**  
Verputz  
Wand  
✔ Asbest




<b>Legende</b>	
<b>Einstufung</b>	
⚠ Bestätigt	
⊕ Ungeklärt	
✔ Widerlegt	
⊕ Hinweise beachten	
⊕ Nicht eingestuft	
<b>Beprobungsart</b>	
MaP: Einzelprobe	
VB: Visueller Befund	
<b>Projektbezeichnung</b>	
EFH, Rudolf-Bitter-Strasse 13, 4323 Wallbach	
<b>Projektnummer</b>	
DN 1021	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Planverfasser</b>	
<b>Planbezeichnung</b>	
OG/DG	
<b>Maßstab</b>	<b>Datum</b>
	07.07.2026
<b>Anlage</b>	<b>Version</b>
<b>Erstellt</b>	
Daniel Santiago	
<b>Plangrundlage von</b>	


**VB-4**  
LAP  
Elektroheizung  
⊙ Asbest





**Grundriss Erdgeschoss**



**VB-3**  
Brandschutzplatten  
Cheminée  
⚠ Asbest



**VB-5**  
Plattenkleber  
Boden  
✔ Asbest



<b>Legende</b>	
<b>Einstufung</b>	
⚠ Bestätigt	
⊙ Ungeklärt	
✔ Widerlegt	
⊙ Hinweise beachten	
⊙ Nicht eingestuft	
<b>Beprobungsart</b>	
MaP: Einzelprobe	
VB: Visueller Befund	
<b>Projektbezeichnung</b>	
EFH. Rudolf-Bitter-Strasse 13, 4323 Wallbach	
<b>Projektnummer</b>	
DN 1021	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Planverfasser</b>	
<b>Planbezeichnung</b>	
OG/DG	
<b>Maßstab</b>	<b>Datum</b>
	07.07.2026
<b>Anlage</b>	<b>Version</b>
<b>Erstellt</b>	
Daniel Santiago	
<b>Plangrundlage von</b>	