

AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal  
Pulvermühlestrasse 25  
7000 Chur

PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

REFERENZ →

EFH. Humrigenflurstrasse 18, 8704 Herrliberg

EINGANGSDATUM: →

25.11.2024

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Estrich Dachstock / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Obergeschoss Zimmer Mitte links / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Obergeschoss Zimmer Mitte links / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Obergeschoss Zimmer Mitte rechts / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Obergeschoss Zimmer rechts / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Obergeschoss Zimmer rechts / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Obergeschoss / Erdgeschoss Treppenhaus / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Erdgeschoss WC / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Erdgeschoss WC / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-11 / Erdgeschoss WC / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Erdgeschoss WC / Boden Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-13 / Küche Erdgeschoss / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Küche Erdgeschoss / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Erdgeschoss Wohnzimmer / Kachelofen Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Wohnzimmer Erdgeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Wohnzimmer Erdgeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / Büro Erdgeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen



MaP-19 / Büro Erdgeschoss / Decke Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Stall Erdgeschoss / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Keller Untergeschoss / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Waschküche Untergeschoss / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-23 / Waschküche Untergeschoss / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

## Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

## Datum &amp; Analysenort::

Biel-Bienne, den 26.11.2024

## Analyst &amp; Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

## Unterschrift:

