

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

EFH Weingasse 20, 8916 Jonen

EINGANGSDATUM: →

03.12.2024

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Schlafzimmer OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Bad OG / Boden Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-3 / Bad OG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-4 / Bad OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Küche OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Küche OG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-7 / Küche OG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Treppenhaus / Gang OG / EG / UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Treppenhaus / Gang OG / EG / UG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Küche EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Küche EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Küche EG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-13 / Küche EG / Boden Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-14 / Treppenhaus / Gang EG / UG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Bad EG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-17 / Bad EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Bad EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / WC EG / Boden Plattenkleber• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-19 / WC EG / Wand Plattenkleber• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-20 / WC EG / Wand Putz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Wohnzimmer EG / Wand Putz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Garage UG / Wand Plattenkleber• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-23 / Garage UG / Wand Putz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-24 / Gang EG / Boden Cushionvinyl

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / Gang EG / Wand Putz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-26 / Heizraum EG / Wand Putz

• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-27 / Fassade OG / Fassade Putz• Kein Asbest nachgewiesen

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 03.12.2024

Analyst & Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

