

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

EFH. Hanfländerweg 15, 8880 Walenstadt DN74

EINGANGSDATUM: →

03.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Asbest in Feststoffen,Estrich DG / Dach Faserzement
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-2 / Asbest in Feststoffen,Küche OG / Boden Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-3 / Asbest in Feststoffen,Küche OG / Wand Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Asbest in Feststoffen,Küche OG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Asbest in Feststoffen,Küche / Wohnzimmer OG / Decke Putz
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-6 / Asbest in Feststoffen,Wohnzimmer OG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Asbest in Feststoffen,Bad/ WC OG / Boden Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-8 / Asbest in Feststoffen,Bad/ WC / Lavabo OG / Wand Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Asbest in Feststoffen,Bad/ WC OG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Asbest in Feststoffen,Bad/ WC OG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Asbest in Feststoffen,Schlafzimmer OG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Asbest in Feststoffen,Schlafzimmer OG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Asbest in Feststoffen,Gang EG / Boden Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Asbest in Feststoffen,Gang / Treppenhaus EG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Asbest in Feststoffen,Gang EG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Wand Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Asbest in Feststoffen,Küche / Wohnzimmer EG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen



MaP-18 / Asbest in Feststoffen, Heizraum EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Asbest in Feststoffen, Garage EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Asbest in Feststoffen, Fassade EG/OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 03.01.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

