

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

EFH. Luxmattenstrasse 37, 5452 Oberrohrdorf DN72

EINGANGSDATUM: →

03.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Asbest in Feststoffen,Büro EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Asbest in Feststoffen,Gang EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Asbest in Feststoffen,Bad EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Asbest in Feststoffen,Bad EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Asbest in Feststoffen,Bad / WC / Dusche EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Asbest in Feststoffen,WC / Dusche EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Asbest in Feststoffen,Gang EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Asbest in Feststoffen,Wohnzimmer EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Asbest in Feststoffen,Balkon EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Asbest in Feststoffen,Gang / Treppenhaus UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Asbest in Feststoffen,Schlafzimmer UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Asbest in Feststoffen,Schlafzimmer UG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Asbest in Feststoffen,Gang / Treppenhaus UG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / Asbest in Feststoffen, Garage EG / Decke Holzwole Leichtbauplatten

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Asbest in Feststoffen, Garage EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Asbest in Feststoffen, Fassade EG/UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Asbest Faserzement, Dach / Fassade, DG/ EG, Wand /Decke

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)
-

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort:

Biel-Bienne, den 03.01.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

