

AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal  
Pulvermühlestrasse 25  
7000 Chur

PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

REFERENZ →

DN89 Casa Clau, Grava da Schmuér sut 9

EINGANGSDATUM: →

20.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / WC EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Speisesaal 1.OG / Bodenbelag Floorflex

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Speisehalle 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / ganzes Haus alle Stockwerke / Fenster Fensterkitt

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-5 / Gang 1.OG / (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Abstellkammer 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Treppenwange 1.OG / Treppe und diverse Kleinanwendungen (elastische)

Bodenbeläge

- **Asbest nachgewiesen** ( Anthophyllit )

MaP-8 / Eingangsbereich 1.OG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Gang 1.OG / (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / WC 1.OG / WC-Boden Floorflex mit bituminösem Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / WC 1.OG / WC Floorflex inkl. Kleber

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-12 / Dusche 1.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Dusche 1.OG / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Dusche 1.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Waschtrog 1.OG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Waschtrog 1.OG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen



MaP-17 / Zimmer 1.0G / Zimmer (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / Zimmer 1.0G / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Abstellkammer 1.0G / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Bad 1.0G / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Bad 1.0G / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Zimmer 1.0G / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-23 / Küche 1.0G / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-24 / Küche 1.0G / Boden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / Abstellkammer 1.0G / (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-26 / Treppe 2.0G / Treppenboden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-27 / Gang 2.0G / Boden Floorflex

- **Asbest nachgewiesen** ( Anthophyllit )

MaP-28 / WC 2.0G / Boden Floorflex

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-29 / WC 2.0G / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-30 / WC 2.0G / Boden Floorflex

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-31 / Dusche 2.0G / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-32 / Dusche 2.0G / Wand Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** ( Tremolit )

MaP-33 / WC 2.0G / Boden Cushion Vinyl

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-34 / Dusche 2.0G / Duschboden Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-35 / Zimmer 2.0G / Zimmerboden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-36 / Zimmer 2.0G / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-37 / Zimmer 2.0G / Waschbecken-Rückwand Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-38 / Waschgelegenheit 2.0G / Wand Tapete

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-39 / Waschgelegenheit 2.0G / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-40 / Waschgelegenheit 2.0G / Boden Fliesenkleber

- **Asbest nachgewiesen** ( Tremolit )



---

MaP-41 / Treppe DG / Treppenboden (elastische) Bodenbeläge  
• **Asbest nachgewiesen** ( Anthophyllit )

---

MaP-42 / WC DG / Boden Floorflex  
• **Asbest nachgewiesen** ( Anthophyllit )

---

Map-43 / Fassadenputz / alle Stockwerke / weiss  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

## Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum &amp; Analysenort:: Biel-Bienne, den 27.01.2025

Analyst &amp; Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

