

AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal  
Pulvermühlestrasse 25  
7000 Chur

PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

REFERENZ →

DN145 EFH. Rainstrasse 47, 8712 Stäfa

EINGANGSDATUM: →

31.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Schlafzimmer OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Schlafzimmer OG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Schlafzimmer 2 OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Gang / Treppenhaus OG / EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Wohnzimmer EG / Boden Klebstoffe

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Wohnzimmer EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Wohnzimmer EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Ganzes Haus DG/ OG/ EG / UG / Fensterrahmen Anschlagkitt

- **Asbest nachgewiesen** ( Chrysotil )

MaP-9 / Ganzes Haus DG/ OG/ EG / UG / Fenster Fensterkitt

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Gang EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Gang EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Küche / Eingang EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Küche EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Küche EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Küche EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Küche EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Bad EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen



---

MaP-18 / Bad EG / Decke Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-19 / Bad EG / Wand Plattenkleber  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-20 / Bad EG / Boden Plattenkleber  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-21 / Dachgauben DG / Wand Faserzement  
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

---

MaP-22 / Fassade EG/ OG /DG / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-23 / Treppenhaus / Gang UG / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-24 / Heizraum UG / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-25 / Waschküche UG / Wand Putz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehält) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 07.02.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

