

## AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

## PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

## REFERENZ →

DN180 MFH. Kanzleistrasse 19, 8004 Zürich

## EINGANGSDATUM: →

24.02.2025

## VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

## PROBEN →

---

MaP-1 / Putz, Küche, 4. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-2 / Putz, Zimmer 415, 4. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-3 / Putz, Zimmer 414, 4. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-4 / Putz, Gang, 4. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-5 / Putz, Zimmer 409, 4. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-6 / Putz, Waschküche, 4. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-7 / Putz, Wäschelager, 3. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-8 / Putz, Zimmer 315, 3. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-9 / Putz, Aufenthaltsraum, 3. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-10 / Putz, Zimmer 304, 3. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-11 / Putz, Zimmer 303, 3. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-12 / Putz, Treppenhaus, 3. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-13 / Putz, Zimmer 204, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-14 / Putz, Zimmer 216, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-15 / Putz, Zimmer 214, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-16 / Putz, Zimmer 214, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-17 / Putz, Zimmer 207, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-18 / Putz, Waschküche, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-19 / Putz, Kleines Büro, 1. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-20 / Putz, Speisesaal, 1. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-21 / Putz, Gang / Sitzecke, 1. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-22 / Putz, Büro BLH, 1. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-23 / Putz, Treppenhaus, 1. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-24 / Putz, Zimmer 102, 1. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-25 / Putz, Grosser Saal, EG, Wand Fenster links

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-26 / Putz, Grosser Saal, EG, Wand Fenster rechts

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-27 / Putz, Grosser Saal, EG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-28 / Putz, Werkstatt, UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-29 / Putz, Garderobe Frauen, UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-30 / Putz, Waschküche, UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen
- 

## Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum &amp; Analysenort::

Biel-Bienne, den 03.03.2025

Analyst &amp; Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

