

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

DN194 MFH. Felsenstrasse 34/36, 9000 St. Gallen

EINGANGSDATUM: →

03.03.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Verputz, Atelier, 2. UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Putz, Atelier, 2. UG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Verputz, Heizung, 2. UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Putz, Heizung, 2. UG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Putz, Treppenhaus, 2.UG -Kellergeschoss, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Putz, Treppenhaus, 2.UG -Kellergeschoss, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Verputz, Atelier, 1. UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Putz, Atelier, 1. UG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Verputz, Atelier, 1. UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Anschlagkitt, Atelier, Ganzes Haus

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Febsterkitt, Atelier, Ganzes Haus

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Verputz, Atelier / WC, 1. UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / (elastische) Bodenbeläge, WC im Atelier / WC Kellergeschoss, 1. UG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Putz, Atelier, Kellergeschoss, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Putz, Atelier, Kellergeschoss, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Verputz, Waschküche, Kellergeschoss, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Putz, Waschküche, Kellergeschoss, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen



MaP-18 / Verputz, Gang, Kellergeschoss, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Putz, Gang, Kellergeschoss, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Putz, Heizung, Kellergeschoss, Wand / Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Putz, Keller, Kellergeschoss, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Plattenkleber, Küche Haus 34, EG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-23 / Plattenkleber, Küche Haus 34, EG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-24 / Verputz, Küche Haus 34, EG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / Putz, Küche Haus 34, EG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-26 / Plattenkleber, Bad Haus 34, EG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-27 / Verputz, Bad Haus 34, EG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-28 / Putz, Bad Haus 34, EG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-29 / Plattenkleber, Bad Haus 34, EG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-30 / Plattenkleber, Gang Haus 34, EG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-31 / Verputz, Gang Haus 34, EG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-32 / Putz, Gang Haus 34, EG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-33 / Putz, Wohnzimmer Haus 34, EG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-34 / Verputz, Wohnzimmer Haus 34, EG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-35 / Plattenkleber, Küche Haus 34, 2. OG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-36 / (elastische) Bodenbeläge, Küche Haus 34, 2. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-37 / Verputz, Küche Haus 34, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-38 / Putz, Küche Haus 34, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-39 / Plattenkleber, Bad Haus 34, 2. OG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-40 / Verputz, Bad Haus 34, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-41 / Putz, Gang Haus 34, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen



MaP-42 / (elastische) Bodenbeläge, Bad Haus 34, 2. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-43 / Plattenkleber, Gang Haus 34, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-44 / Verputz, Gang Haus 34, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-45 / Putz, Gang Haus 34, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-46 / Putz, Wohnzimmer Haus 34, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-47 / Verputz, Wohnzimmer Haus 34, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-48 / Verputz, Treppenhaus Nr. 34, EG - 4. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-49 / Klebstoffe, Treppenhaus Nr. 34, EG - 4. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-50 / Putz, Treppenhaus Nr. 34, EG - 4. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-51 / (elastische) Bodenbeläge, Treppenhaus Nr. 34, EG - 4. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-52 / Putz, Estrich Haus 34/ 36, 4. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-53 / Verputz, Estrich Haus 34/ 36, 4. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-54 / Plattenkleber, Küche Haus 36, 2. OG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-55 / Verputz, Küche Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-56 / Putz, Küche Haus 36, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-57 / (elastische) Bodenbeläge, Küche Haus 36, 2. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-58 / Plattenkleber, Bad Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-59 / (elastische) Bodenbeläge, Bad Haus 36, 2. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-60 / Plattenkleber, Bad Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-61 / Verputz, Bad Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-62 / Putz, Bad Haus 36, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-63 / Verputz, Gang Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-64 / Plattenkleber, Gang Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-65 / Putz, Gang Haus 36, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-66 / Putz, Wohnzimmer Haus 36, 2. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen



MaP-67 / Verputz, Wohnzimmer Haus 36, 2. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-68 / (elastische) Bodenbeläge, Treppenhaus Nr. 36, EG - 4. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-69 / Verputz, Treppenhaus Nr. 36, EG - 4. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-70 / Klebstoffe, Treppenhaus Nr. 36, EG - 4. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-71 / Putz, Treppenhaus Nr. 36, EG - 4. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-72 / Plattenkleber, Küche Haus 36, 1. OG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-73 / Verputz, Küche Haus 36, 1. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-74 / Putz, Küche Haus 36, 1. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-75 / Plattenkleber, Küche / Gang Haus 36, 2. OH, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-76 / Plattenkleber, Bad Haus 36, 1. OG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-77 / Verputz, Bad Haus 36, 1. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-78 / Putz, Bad Haus 36, 1. OG, Decke
• **Asbest nachgewiesen** (Anthophyllit)

MaP-79 / (elastische) Bodenbeläge, Bad Haus 36, 1. OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-80 / Putz, Gang Haus 36, 1. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-81 / Verputz, Gang Haus 36, 1. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-82 / Verputz, Wohnzimmer Haus 36, 1. OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-83 / Putz, Wohnzimmer Haus 36, 1. OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen



Allgemeine Bemerkung: Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort:: Biel-Bienne, den 10.03.2025

Analyst & Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

