


VB-4

LAP  
Elektrotableau


Asbest



MaP-1

Putz  
Wand


Asbest



VB-1

Flachdichtung  
Heizung

Asbest



MaP-2

Putz  
Wand


Asbest



MaP-6

spezielle Anstrich-,  
Beschichtungsstoffe  
Boden


PCB



MaP-5

Putz  
Wand


Asbest




MaP-3

Klebstoffe  
Boden

Asbest





VB-2

Faserzement  
Fallrohr


Asbest



VB-3

Faserzement  
Türblatt


Asbest



MaP-4

Putz  
Wand

Asbest



<b>Legende</b>	
<b>Einstufung</b>	
Bestätigt	
Ungeklärt	
Widerlegt	
Hinweise beachten	
Nicht eingestuft	
<b>Beprobungsart</b>	
MaP: Einzelprobe VB: Visueller Befund	
<b>Projektbezeichnung</b>	
EFH. Wasenstrasse 29A, 8280 Kreuzlingen	
<b>Projektnummer</b>	
524	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Planverfasser</b>	
<b>Planbezeichnung</b>	
UG	
<b>Maßstab</b>	<b>Datum</b>
	09.10.2025
<b>Anlage</b>	<b>Version</b>
<b>Erstellt</b>	
<b>Plangrundlage von</b>	