14:23 79%

Grundrisse Valbell...

PDF-Reader

2/3

Grundriss bestehendes Haus



In Notiz hinzufügen

MaP-22

Putze
Wand

Asbest

MaP-23

Teppichkleber
Boden

Asbest

Legende

Einstufung

- Bestätigt
- Ungeklärt
- Widerlegt
- Hinweise beachten
- Nicht eingestuft

Beprobungsart
MaP: Einzelprobe
VB: Visueller Befund

Projektbezeichnung
DN 566

Projektnummer
DN 566 Voa Principala 31, Valbella

Auftraggeber
Martin Hammerle
Frohloostieg 6
8222 Beringen

Planverfasser

Planbezeichnung
Screenshot_20251104_142356_Samsung Notes

Maßstab	**Datum** 04.11.2025
Anlage	**Version**

Erstellt

Plangrundlage von