MaP-4
Verputz
Wand
Asbest

VB-1
Faserzement
Sicherungskasten
Asbest

MaP-5
Klebstoffe
Asbest



MaP-1
Cushion Vinyl
Wand
Asbest



MaP-3
(elastische)
Bodenbeläge
Boden
Asbest

MaP-2
Verputz
Wand
Asbest

Legende

Einstufung
- Bestätigt
- Ungeklärt
- Widerlegt
- Hinweise beachten
- Nicht eingestuft

Beprobungsart
MaP: Einzelprobe
VB: Visueller Befund

Projektbezeichnung
Flims Waldhaus Pavillon

Projektnummer
458

Auftraggeber

Planverfasser

Planbezeichnung
250808_WFL_13747_33_03_Pavillon_Grundrisse 3

Maßstab	**Datum** 02.09.2025
Anlage	**Version**

Erstellt

Plangrundlage von