




Verputz
Wand



Verputz
Decke

Asbest



Einstufung

@ Ungeklärt

💡 Hinweise beachten

Beprobungsart

MaP: Einzelprobe
VB: Visueller Befund

MFH. Reitweg 3, 8400
Winterthur

DN 880

Planverfasser	
----------------------	--

Maßstab	Datum 05.05.2026
----------------	----------------------------

--	--

Planggrundlage von