

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

Eichenweg 2, 8424 Embrach

EINGANGSDATUM: →

28.11.2024

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Bad Obergeschoss / Boden Teppichkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Bad Obergeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Bad Obergeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Schlafzimmer links / geradeaus Obergeschoss / Wand Putze

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Schlafzimmer links / geradeaus Obergeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Schlafzimmer links / geradeaus Obergeschoss / Boden Teppichkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Gang Treppenhaus Obergeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Gang Treppenhaus Obergeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Schlafzimmer rechts Obergeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Schlafzimmer rechts Obergeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Küche Erdgeschoss / Wand Pattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-12 / Küche Erdgeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / WC Erdgeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / WC Erdgeschoss / Deckenputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / WC / Gang Erdgeschoss / Wand Kleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-16 / Gang Erdgeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Waschküche Kellergeschoss / Rohrummantelung technisches Textil

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / Wohnzimmer Erdgeschoss / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Wohnzimmer Erdgeschoss / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Küche EG Boden

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 18.12.2024

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

