

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

Unterfeldweg 5, 4802 Strengelbach N59

EINGANGSDATUM: →

06.12.2024

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Küche OG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Küche OG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Küche OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Küche OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Bad OG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Bad OG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Bad OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Bad OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Gang / Treppenhaus EG / OG / Sockelplatten Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-10 / Gang / Treppenhaus EG / OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Gang / Treppenhaus EG / OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Schlafzimmer OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Terrasse OG / Boden Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-14 / Fassade EG / OG / DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Küche EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Küche EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Küche EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / Küche EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Küche EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Gang EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Gang EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Bad EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-23 / Bad EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-24 / Bad EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / Wohnzimmer EG / Boden Parkettkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-26 / Wohnzimmer EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-27 / Wintergarten EG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-28 / Wintergarten EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-29 / Heizraum UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-30 / Garage UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-31 / Keller / Werkstatt UG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 06.12.2024

Analyst & Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

