

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

Künggasse 7, 9425 Thal DN75

EINGANGSDATUM: →

03.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Asbest in Feststoffen,Bad /Küche EG / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Asbest in Feststoffen,Bad EG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-3 / Asbest in Feststoffen,Bad EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Asbest in Feststoffen,Bad EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Asbest in Feststoffen,Gang / Schlafzimmer EG / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Asbest in Feststoffen,Gang EG / Wand Putz

- **Asbest nachgewiesen** (Tremolit)

MaP-7 / Asbest in Feststoffen,Gang EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-9 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Asbest in Feststoffen,Küche EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Asbest in Feststoffen,Schlafzimmer EG / 0

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Asbest in Feststoffen,Wohnzimmer EH / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Asbest in Feststoffen,Wohnzimmer EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Asbest in Feststoffen,Wohnzimmer EG / Parkettkleber Klebstoffe

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Asbest in Feststoffen,Fassade UG/ EG / OG/ DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen
-

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 03.01.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

