

AUFTRAGGEBER →

**asbesttest.ch**

Kallen Pascal  
Pulvermühlestrasse 25  
7000 Chur

PRÜFUNG →

**Asbestanalyse in Materialproben**

REFERENZ →

Lindenstrasse 10

EINGANGSDATUM: →

06.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / WC Treppenhaus DG / Wand &amp; Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Treppenhaus UG bis DG / Wände Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Treppenhaus Decke / DG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Bad EG / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Bad EG / Wand &amp; Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Küche EG / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Küche EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Küche EG / Decke Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Wohnbereich EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Schlafzimmer EG / Boden Kleber von früherem Belag

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Schlafzimmer EG / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Fassade EG / Fassadenputz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Bad 1.0G / Wand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Bad 1.0G / Boden Klinkerplatten mit Kleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Küche 1.0G / Küchenrückwand Fliesenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Fensteranschlag ganzes Haus / Fensterrahmen Anschlagkitt

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Küche 1.0G / Wand Verputz

- Kein Asbest nachgewiesen



---

MaP-18 / Wohnbereich 1.OG / Biden Plattenkleber  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-20 / Fassade OG / Fassadenputz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-19 / Fenstebänke ganzes Haus / Fensterbank Plattenkleber  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-21 / Bad DG / Wand Fliesenkleber  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-22 / Bad DG / Wand & Decke Verputz  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

MaP-23 / Küche DG / Küchenrückwand braun  
• **Asbest nachgewiesen** (Tremolit)

---

Map-24 / Küche DG / Verputz Decke und Wand  
• Kein Asbest nachgewiesen

---

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 06.01.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

