

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

LABORADRESSE ↓

RECHNUNGSADRESSE →

asbesttest.ch

Pulvermühlestrasse 25

7000 Chur

Analysis Lab SA

Eckweg 8a

2504 Biel-Bienne

BESTELLUNG N°

1737030493

BESTELLDATUMUNG

16.01.2025

PRÜFUNG

Amiante dans les matériaux

OBJEKT REFERENZ

DN117 Herisau MFH. Oberdorfstr.10, 9102 Herisau

ANALYSEFRIST

Lange Dauer (5 Tage)

MaP-1	Putz, Estrich, DG, Wand
MaP-2	(elastische) Bodenbeläge, Küche, 3.OG, Boden
MaP-3	(elastische) Bodenbeläge, Bad, 3. OG, Boden
MaP-4	(elastische) Wandbeläge, Bad, 3. OG, Wand
MaP-5	(elastische) Bodenbeläge, Wohnzimmer, 3.OG, Boden
MaP-6	Plattenkleber, Küche / Wohnzimmer, 3.OG, Wand
MaP-7	Putz, Küche, 3.OG, Wand
MaP-8	Plattenkleber, Küche, 2.OG, Wand
MaP-9	Putz, Küche, 2.OG, Wand
MaP-10	(elastische) Bodenbeläge, Küche, 2.OG, Boden
MaP-11	(elastische) Bodenbeläge / Wand, Bad, 2. OG, Wand / Boden
MaP-12	Plattenkleber, Reduit/ Schlafzimmer, 2.OG, Wand
MaP-13	Plattenkleber, Reduit, 2. OG, Boden
MaP-14	(elastische) Bodenbeläge, Esszimmer, 2. OG Haus 2, Boden
MaP-15	(elastische) Bodenbeläge, Wohnzimmer 1+2, 2. OG Haus 2, Boden
MaP-16	(elastische) Bodenbeläge, Dusche, 2. OG Haus 2, Boden
MaP-17	(elastische) Wandbeläge, Dusche, 2. OG Haus 2, Wand

BEMERKUNGEN

-