

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

EFH, DN128 EFH Salita alla Cava 5, 6743 Bodio 128

EINGANGSDATUM: →

20.01.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Estrich / Treppenhaus DG/ EG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Gang EG / Wand Putz
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-3 / Gang / Wohnzimmer / Küche / Treppenhaus EG / Boden Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Gang EG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Bad EG / Boden Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-6 / Bad EG / Wand Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-7 / Alle Schlafzimmer EG / Boden Klebstoffe
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Schlafzimmer EG / Boden (elastische) Bodenbeläge
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Schlafzimmer EG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Balkon EG / Boden Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-11 / Wohnzimmer EG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Wohnzimmer EG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Küche EG / Wand Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-14 / Küche EG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Küche EG / Decke Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Gang / Garage / WC / Waschküche UG / Boden Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-17 / Waschecke UG / Wand Plattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)



MaP-18 / Dusche UG / Wand Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Gang / WC / Waschküche / Keller / Garage UG / Wand Putz
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Waschküche UG / Wand Plattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Fassade EG / OG / Wand Putz
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort:: Biel-Bienne, den 27.01.2025

Analyst & Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

