

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

172 Hotel Bären Marktstrasse 9, 8853 Lachen

EINGANGSDATUM: →

17.02.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Küche / Wohnzimmer DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Küche / Wohnzimmer DG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Küche DG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Dusche DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Dusche DG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Schlafzimmer DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Schlafzimmer DG rechts / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Schlafzimmer DG rechts / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Küche / Wohnzimmer DG / rechts / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Küche / Wohnzimmer DG / rechts / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-12 / Küche DG / rechts / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-13 / Küche DG / rechts / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Bad DG / rechts / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / Bad DG / rechts / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Dusche 202 2. OG / Boden Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-17 / Dusche 202 2. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-18 / Dusche 202 2. OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen



MaP-19 / Schlafzimmer 202 2. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Schlafzimmer 101 1. OG / Decke / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Küche 1. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Küche 1. OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-23 / Wohnzimmer 1. OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-24 / Wohnzimmer 1. OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / Gang 1.OG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-26 / Gang 1.OG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-27 / Treppenhaus EG - DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-28 / Gang EG- DG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-29 / WC EG / Wand Putz

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-30 / Restaurant + Stübli EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehält) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 25.02.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

