

AUFTRAGGEBER → **asbesttest.ch**
Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

LABORADRESSE ↓

RECHNUNGSADRESSE → **asbesttest.ch**
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

Analysis Lab SA
Eckweg 8a
2504 Biel-Bienne

BESTELLUNG N° **GC3-513**
BESTELLDATUMUNG **24.02.2025**
PRÜFUNG **Asbest in Feststoffen**
OBJEKT REFERENZ **DN180 MFH. Kanzleistrasse 19, 8004 Zürich**
ANALYSEFRIST **Lange Dauer (5 Tage)**

PROBENUMMER	BESCHREIBUNG
MaP-1	Putz, Küche, 4. OG, Wand
MaP-2	Putz, Zimmer 415, 4. OG, Wand
MaP-3	Putz, Zimmer 414, 4. OG, Wand
MaP-4	Putz, Gang, 4. OG, Wand
MaP-5	Putz, Zimmer 409, 4. OG, Wand
MaP-6	Putz, Waschküche, 4. OG, Wand
MaP-7	Putz, Wäschelager, 3. OG, Wand
MaP-8	Putz, Zimmer 315, 3. OG, Wand
MaP-9	Putz, Aufenthaltsraum, 3. OG, Wand
MaP-10	Putz, Zimmer 304, 3. OG, Wand
MaP-11	Putz, Zimmer 303, 3. OG, Wand
MaP-12	Putz, Treppenhaus, 3. OG, Wand
MaP-13	Putz, Zimmer 204, 2. OG, Wand
MaP-14	Putz, Zimmer 216, 2. OG, Wand
MaP-15	Putz, Zimmer 214, 2. OG, Wand

MaP-16	Putz, Zimmer 214, 2. OG, Wand
MaP-17	Putz, Zimmer 207, 2. OG, Wand
MaP-18	Putz, Waschküche, 2. OG, Wand
MaP-19	Putz, Kleines Büro, 1. OG, Wand
MaP-20	Putz, Speisesaal, 1. OG, Wand
MaP-21	Putz, Gang / Sitzecke, 1. OG, Wand
MaP-22	Putz, Büro BLH, 1. OG, Wand
MaP-23	Putz, Treppenhaus, 1. OG, Wand
MaP-24	Putz, Zimmer 102, 1. OG, Wand
MaP-25	Putz, Grosser Saal, EG, Wand Fenster links
MaP-26	Putz, Grosser Saal, EG, Wand Fenster rechts
MaP-27	Putz, Grosser Saal, EG, Wand
MaP-28	Putz, Werkstatt, UG, Wand
MaP-29	Putz, Garderobe Frauen, UG, Wand
MaP-30	Putz, Waschküche, UG, Wand

BEMERKUNGEN

-