

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.chKallen Pascal
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

260 MFH+Halle Alte Strasse 45, 5734 Reinach

EINGANGSDATUM: →

09.05.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Plattenkleber, Küche WHG rechts, OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-2 / Plattenkleber, Küche WHG rechts, OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-3 / Putz, Küche WHG rechts, OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-4 / Putz, Küche / Gang / Wohnzimmer WHG rechts, OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-5 / Putz, Wohnzimmer WHG rechts, OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-6 / Plattenkleber, Balkon WHG rechts + mitte, OG +1.OG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-7 / Plattenkleber, Bad WHG rechts, OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-8 / Putz, Bad WHG rechts, OG, Wand
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-9 / Putz, Bad WHG rechts, OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-11 / Putz, Schlafzimmer WHG rechts, OG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-12 / Plattenkleber, Treppenhaus, OG - EG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-13 / Plattenkleber, Küche WHG links, EG, Boden
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)MaP-14 / (elastische) Bodenbeläge, Esszimmer / Gang WHG links, EG, Boden
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-15 / (elastische) Wandbeläge, Esszimmer / Gang WHG links, EG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)MaP-16 / Putz, Küche / Esszimmer / Gang WHG links, EG, Wand
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)MaP-17 / Putz, Küche / Esszimmer / Gang WHG links, EG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesenMaP-18 / Putz, Bad WHG links, EG, Decke
• Kein Asbest nachgewiesen

MaP-19 / Putz, Wohnzimmer WHG links, EG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-20 / Putz, Schlafzimmer WHG links, EG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-21 / Plattenkleber, Küche WHG Mitte, OG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-22 / Plattenkleber, Küche WHG Mitte, OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-23 / Putz, Wohnzimmer / Gang WHG Mitte, OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-24 / Putz, Wohnzimmer / Gang WHG Mitte, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-25 / Plattenkleber, Bad WHG Mitte, OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-26 / Putz, Bad WHG Mitte, OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-27 / Putz, Bad WHG Mitte, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-28 / Plattenkleber, Bad WHG Mitte, OG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-29 / Putz, Schlafzimmer WHG Mitte, OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-30 / Putz, Schlafzimmer WHG Mitte, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-31 / Plattenkleber, Küche WHG links, OG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-32 / Plattenkleber, Küche / Dusche / Gang WHG links, OG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-33 / Putz, Küche / Esszimmer / Gang WHG links, OG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-34 / Putz, Küche / Esszimmer / Gang WHG links, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-35 / Putz, Dusche WHG links, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-36 / Plattenkleber, Bad WHG links, OG, Boden

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-37 / Plattenkleber, Bad WHG links, OG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-38 / Putz, Bad WHG links, OG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-39 / Putz, Bad WHG links, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-40 / Putz, Wohnzimmer WHG links, OG, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-41 / Putz, Schlafzimmer WHG links, OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-42 / (elastische) Bodenbeläge, Dusche WHG rechts, 2. OG, Wand / Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-43 / Putz, Schlafzimmer WHG rechts, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen



MaP-44 / Putz, Wohnzimmer / Treppenhsus/ Gang WHG rechts, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-45 / Plattenkleber, Wohnzimmer / Küche / Gang WHG rechts, 2. OG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-46 / Plattenkleber, Bad WHG rechts, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-47 / Plattenkleber, Bad WHG rechts, 2. OG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-48 / Putz, Bad WHG rechts, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-49 / Putz, Schlafzimmer WHG rechts, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-50 / Plattenkleber, Küche WHG rechts, 2. OG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-51 / Plattenkleber, Esszimmer WHG rechts, 2. OG, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-52 / Putz, Treppenhaus, UG - 2 . OG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-53 / (elastische) Bodenbeläge, Treppenhaus, UG - 2 . OG, Boden

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-54 / Putz, Waschküche, EG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-55 / Putz, Heizraum, EG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-56 / Putz, Keller, UG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-57 / Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-58 / Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-59 / Faserzement, Halle, EG- DG, Wand

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-60 / Putz, Garage, EG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-61 / Plattenkleber, Gatage, EG, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-62 / Faserzement, Halle, DG, Dach

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)



Allgemeine Bemerkung: Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort: Biel-Bienne, den 17.05.2025

Analyst & Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

